



VKMA 05156

Informacja Techniczna - Wrzesień 2010



Chevrolet, Daewoo, Opel, Saab, Vauxhall



Zmiana zawartości zestawów rozrządu : VKMA 05154 zmieniony na VKMA 05156



OE # : Opel / Vauxhall : 16 06 306, 93 185 845

Producent	Modele	Silnik	Kod silnika
Chevrolet/ Daewoo	Lacetti, Nubira	1,8	F18D3/ T18SED
Opel/ Vauxhall	Astra G, Astra H, Combo B, Corsa C, Meriva, Signum, Tigra Twin Top, Vectra C, Zafira A	1,4/1,6/1,8 - 16V	X14XE/ Z14XE/ X16XEL/ Z16XE/ Z18XE/ X18XE1/ Z16YNG
SAAB	9-3 II	1,8 i	Z18XE

W związku ze zmianą dokonaną przez producenta w/w samochodów, SKF zmienia wzór 2 rolek prowadzących (VKM 25152 & VKM 25312) wchodzących w skład zestawu VKMA 05154.

Nowe referencje rolek :

- Zestaw >> VKMA 05154 zamieniony na zestaw VKMA 05156
- Rolki >> VKM 25152 zamieniona na rolkę VKM 25158
VKM 25312 zamieniona na rolkę VKM 25156

VKMA 05156



Pasek rozrządu wchodzący w skład zestawu VKMA 05156 pozostaje bez zmian.
Instrukcja montażu zawarta jest w zestawie.





VKMA 05156

Informacja Techniczna - Wrzesień 2010

VKMA 05156

Poprzedni wzór rolki - VKM 25152



Nowy wzór rolki - VKM 25158



Poprzedni wzór rolki - VKM 25312



Nowy wzór rolki - VKM 25156



Poprzednie wzory rolek i nowe wzory rolek są zamienne, w związku z czym wymiana nie powinna powodować trudności

® SKF jest zastrzeżonym znakiem handlowym Grupy SKF.

© Grupa SKF 2010

Treść niniejszej publikacji jest chroniona prawem autorskim i nie może być przedrukowywana w części lub w całości, o ile nie uzyska się wcześniej zezwolenia w formie pisemnej. Dołożono wszelkich starań, aby informacje zawarte w tej publikacji były możliwie dokładne, nie mniej wydawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne straty – bezpośrednie lub pośrednie – wynikające z ich użycia.

