



VKM 25158

Informacja Techniczna – Wrzesień 2010



Chevrolet, Daewoo, Opel, Saab, Vauxhall



Zmiana wzoru rolek OE – VKM 25152 zastąpiona rolką VKM 25158



Producent	Model	Silnik	Kod silnika
Chevrolet/ Daewoo	Lacetti, Nubira	1,8	F18D3/ T18SED
Opel/ Vauxhall	Astra G, Astra H, Combo B, Corsa C, Meriva, Signum, Tigra Twin Top, Vectra C, Zafira A	1,4/1,6/1,8 - 16V	X14XE/ Z14XE/ X16XEL/ Z16XE/ Z18XE/ X18XE1/ Z16YNG
SAAB	9-3 II	1,8 i	Z18XE

W związku ze zmianą dokonaną przez producenta w/w samochodów, SKF zmienia wzór rolki prowadzącej VKM 25152. Oznaczenie nowej rolki : VKM 25158.

Poprzedni wzór rolki
– VKM 25152



Nowy wzór rolki - VKM 25158



Zalety zmiany wzoru
rolek

- Śruby montażowe są w komplecie
- Wyraźne oznaczenie SKF

Poprzednie wzory rolek i nowe wzory rolek są zamienne, w związku z czym wymiana nie powinna powodować trudności

VKM 25158 jest zawarta w zestawach SKF :

- VKMA 05150 / VKMA 05152 / VKMA 05156.
- VKMC 05150-1 / VKMC 05150-2 / VKMC 05152-1 / VKMC 05152-2 / VKMC 05156-1 / VKMC 05156-2 / VKMC 05156-3.
- VKMS 05150 / VKMS 05152-1.

© SKF jest zastrzeżonym znakiem handlowym Grupy SKF.

© Grupa SKF 2010

Treść niniejszej publikacji jest chroniona prawem autorskim i nie może być przedrukowywana w całości lub w części, o ile nie uzyska się wcześniej zezwolenia w formie pisemnej. Dołożono wszelkich starań, aby informacje zawarte w tej publikacji były możliwie dokładne, nie mniej wydawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne straty – bezpośrednie lub pośrednie – wynikające z ich użycia.

