



Łożysko ślizgowe o nadwymiarze zewnętrznym

Rozwiązanie naprawcze do Mercedes-Benz OM 651

PRODUCT
INFORMATION

Wskutek krakowanej pokrywy łożyska, koźły łożysk głównych silników serii OM 651 nie mogą być naprawiane w konwencjonalny sposób. Aby mimo to umożliwić naprawę tych bloków silników, Motorservice oferuje specjalny zestaw łożysk ślizgowych o nadwymiarze zewnętrznym.

Charakteryzujący się dużą średnicą zewnętrzną zestaw umożliwia warsztatom prowadzącym remonty silników obróbkę uszkodzonych pokryw łożysk głównych bloków silników.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	83	Cyl. 4	40 776 6..., 40 809 6..., 41 641 6...								
OM 651	901	D (LA) 4 1796 cm ³ 4V 80-100 kW (109-136 PS) 16,2 83,00 mm									
OM 651	911 - 912, 916, 921, 924 - 925, 940, 950, 955, 960 - 961, 980	D (A) 4 2143 cm ³ 4V 70-150 kW (95-204 PS) 99,00 mm									
OM 651	913, 930, 956 - 957	D (LA) 4 2143 cm ³ 4V 70-130 kW (95-177 PS) 16,2 99,00 mm									
HL	St/A	59,965 59,940	64,514 64,500	20,50	2,262	STD 0,25 0,50		4	77 973 700 77 973 710 77 973 720	(1) (1) (1)	
HL	St/B/S F SPUTTER	59,965 59,940	64,514 64,500	20,50	2,262	STD 0,25 0,50					
PASS-L	St/A	59,965 59,940	64,514 64,500	26,33	2,262	STD 0,25 0,50		1			
PASS-L	St/B/S F SPUTTER	59,965 59,940	64,514 64,500	26,33	2,262	STD 0,25 0,50					
	STD	26,500 - 26,540									
	0,25	26,500 - 26,540									
	0,50	26,500 - 26,540									
	Spiel / Clearance / Jeu / Juego - Axial / Зазор Осевой: 0,200 - 0,373										
(1)	Außenübermaß / outside oversize / surcote extérieure de / sobremedida exterior / припуском наружного размера + 0,50 mm										

Wyciąg z katalogu:
Zestaw łożysk ślizgowych o nadwymiarze zewnętrznym do Mercedes-Benz OM 651

Prawo do zmian i odchyłeń rysunków zastrzeżone. Przygotowanie i części zastępcze patrz obowiązujące katalogi lub systemy oparte na danych TecAlliance.